

柱上変圧器からの漏油の発生と対応について

2019年11月30日
東京電力パワーグリッド株式会社
東京総支社

2019年11月29日午前7:20、東京都大田区池上において、車両衝突により電柱が損壊し、柱上変圧器から絶縁油が道路上に滴下するという事案を当社社員が確認いたしました。

専門機関でPCB(ポリ塩化ビフェニル)含有分析を行った結果、同変圧器の絶縁油には微量のPCBが含まれていることが本日判明しましたので、お知らせします。

(PCB検出量は1.1ppm。参考:1ppm=1mg/kg)

絶縁油漏れのあった柱上変圧器および絶縁油が付着した舗装については、痕跡を確認後ただちに絶縁油が拡散しないよう区画し、養生と清掃(拭き取り等)を行うとともに、11月30日までにすべて回収いたしましたので、周辺環境には影響はないものと考えております。

地域の皆さまをはじめ関係者の方々にご心配、ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

以上

*1 柱上変圧器

電柱に設置している機器で、電圧を家庭用の100ボルトあるいは200ボルトに変換する装置。絶縁材料として内部に絶縁油が入っている。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
東京電力パワーグリッド株式会社
カスタマーセンター
連絡先 0120-995-007