東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2026年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2026年11月11日(水)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年11月11日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 Ⅰ: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 Ⅲ: 該当なし

その他: 9 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	1号機	補機冷却海水系配管点検時、海水ポンプ出口配管ライニング(被覆)に剥離(43箇所)を確認したため、当該ライニングを補修する。 なお、当該配管母材まで貫通する剥離ではない。	Non-CAQ	11月9日
2	2号機	原子炉廻り系統プロセス温度記録計において、指示不良(使用済燃料プール水温度が実水温より低めに指示)を確認したため、当該記録計を点検・修理する。 なお、代替の温度計にて使用済燃料プール水の確認は可能である。	Non-CAQ	11月6日
3	2号機	復水補給水系復水移送ポンプ出口ヘッダー圧力指示計点検時、指示値の精度外れを確認したため、当該計器を交換し、異常がないことを確認した。	Non-CAQ	11月9日
4	2号機	純水補給水系純水圧力指示計点検時、指示値の精度外れを確認したため、当該計器を交換し、異常がないことを確認した。	Non-CAQ	11月10日
5	3号機	中央制御室遠隔操作監視装置カメラにおいて、映像表示不良(モニターに映像が映らない)を確認したため、当該装置を点検・修理する。 なお、代替として現場盤での監視が可能であるため、管理上の影響はない。	Non-CAQ	11月8日
6	1・2号廃棄物処理設備	凝縮水移送ポンプ(B)軸封部において不良(封水が滴下すべきところ滴下していない)を確認したため、当該軸封部を点検・修理する。	Non-CAQ	11月6日
7	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系除湿装置(B)除湿塔切替弁において、動作不良(4方弁用圧力スイッチ接続部からのエアリーク)を確認したため、当該弁を点検・修理する。	Non-CAQ	11月6日
8	3・4号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋排気フィルターユニット(A－1)プレフィルター差圧指示計点検時、指示値の精度越えを確認したため、当該計器を交換する。	Non-CAQ	11月6日
9	その他	富岡労働基準監督署による現場状況確認時、金属アーク溶接作業を行っている際に特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者または金属アーク溶接等作業主任者の現場掲示をしていないとの指摘を受けたことから、主任者名を掲示した。	Non-CAQ	11月10日