コンクリート電柱の点検・工事

BCP（事業継続計画）の観点から、経年劣化したコンクリート電柱の診断をおすすめ

こんな「お困りごと」や「実現したいこと」はありませんか？

- 敷地内にある電柱が古くなってきたので点検をしてほしい
- 敷地内にある電柱を新しくしてほしい

東京電力グループからのご提案

敷地内の古いコンクリート電柱に関するお困りごとなら、「コンクリート電柱の点検・工事」をご提案いたします。

亀裂・剥離、ひび・風化・錆だれなど、お客さま構内のコンクリート電柱の劣化状況を診断し、3段階に劣化度合を分類。劣化度合に応じた対応などのご提案と、補修・補強・建て替えなどのサービスをご提供いたします。

セールスポイント

- 電力会社の配電設備で培った技術力で、お客さま構内のコンクリート電柱における診断から補修、建て替えまでをワンストップでご提供するサービスです。
- 学校のグラウンドやゴルフ練習場のネットを支えるコンクリート柱などについてもご相談ください。
- 構内の電柱や電線の地中化についてもご相談ください。

詳細情報

価格帯	現場調査などを実施の上、別途お見積もりをさせていただきます。
標準工期（納期）	お打ち合わせの上、別途ご相談をさせていただきます。

サービス区域	栃木	群馬	茨城	埼玉	千葉	東京			神奈川	山梨	静岡	福島		長野		新潟		日本全国	海外
						23区	多摩	島嶼地域			富士川以東	全域	猪苗代	浜通り	全域	松本	全域	信濃川	全域		
	○	○	○	○	○	○	○	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー

商品・サービスのイメージ

【判断基準例】

設備劣化度合	損傷度
横ひび・亀裂（0.05mm超過）	大
縦ひび（0.4mm以上＋複数ひび）	
斜めひび	
錆だれ	
屈曲・傾斜（頂部分3個分以上）	
剥離（大）	
内部鉄筋露出	
剥離（剥離状態の大きさによる）	中
縦ひび（0.2mm以上～0.4mm未満）	
湾曲（施設状態による）	
縦ひび（0.2mm未満）	小
小さな欠け	
表面風化	
その他	



【損傷度“大”の現場写真】

このような電柱がありましたらご相談ください。

○錆だれ

○剥離（大）

○横ひび・亀裂

採用事例

主な納入先

- 工場、研究施設

などのお客さまにご採用いただいております。

- 専門的な知見から、電柱の状態を詳細に診断し、的確な提案をしていただき大変助かりました。
- 構内柱の建て替え工事を、電力会社との調整も含め短工期で高品質な施工をしていただいた。

ご利用いただいた多くのお客さまの声

MEMO

商材に関する詳しいご紹介やご質問はこちら

株式会社関電工
〒108-8533 東京都港区芝浦4-8-33
CNアライアンス営業部
FAX:03-5476-3352
MAIL:cnalliance-eigyo@kandenko.co.jp