千葉県市川市における地上変圧器からの漏油の発生について

2024年8月5日

東京電力パワーグリッド株式会社

千葉総支社

2024年8月1日、千葉県市川市八幡において、地上用変圧器^{*1}の絶縁油が周辺の土壌および歩道に漏れた跡があることを当社社員が確認しました。

専門機関において、PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有分析を行った結果、同変圧器の絶縁油には微量のPCBが含まれていることが判明しましたのでお知らせします。

(PCB検出量は1.3mg/kg)

同変圧器については、関係行政機関の皆さまと連携し、撤去するとともに、漏れた痕跡のあった土壌および歩道については、掘削・除去等の対応を完了しており、周辺環境への影響はないものと考えております。

地域の皆さまをはじめ関係者の皆さまにご心配、ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

以上

※1…地上用変圧器

地上に設置している機器で、電圧を家庭用の100ボルトあるいは200ボルトに変換する装置。絶縁材料として内部に絶縁油が入っている。

<本件に関するお問い合わせ先>

東京電力パワーグリッド株式会社千葉総支社

広報渉外担当 高澤 連絡先 043-221-5816