東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2026年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2026年11月 5日(木)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年11月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 Ⅰ: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 Ⅲ: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	4号機	床漏えい検出系タービン建屋復水器室床漏えい検出器において、動作不良(検出器周辺に水の漏えい等がないにもかかわらず動作)を確認したため、当該計器を点検・修理する。 なお、検知できない期間は、パトロールにて現場状況を確認しているため、管理上の影響はない。	Non-CAQ	10月31日