東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2026年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2026年11月 6日(金)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年11月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 Ⅰ: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 Ⅲ: 該当なし

その他: 2 件

| NO. | 号機等 | 不適合内容 | CAQ影響度 | 発見日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4号機 | 海水熱交換器建屋(B)電気品室非常用給気ファン電動機において、異音(カラカラ音)を確認したため、原因調査・対策検討。 | Non-CAQ | 11月4日 |
| 2 | 3･4号廃棄物処理設備 | タンクベント系固化設備機器排気フィルターユニット出口酸素濃度計(A)(B)の点検時、計器の精度越えを確認したため、当該計器を調整し精度内であることを確認した。 | Non-CAQ | 11月2日 |