東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2026年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2026年11月 9日(月)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年11月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 Ⅰ: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 Ⅲ: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	その他	モニタリングポストNo5無線伝送装置の衛星端末において、故障(回線接続不可によるデータ伝送不可)を確認したため、当該端末を交換する。 なお、モニタリングポストNo5のデータは、有線にて伝送できており、管理上の影響はない。	Non-CAQ	10月14日
2	その他	電子式線量計(APD)を点検時、校正装置による照射を行っても線量を計測しないAPD2台を確認した。また、ガンマ線の校正定数を調整できないAPD1台を確認したため、当該APD(3台)について、原因調査・対策検討。 なお、定期的な外部被ばく線量管理はガラスバッジにて評価できていることを確認した。また他のAPDが使用可能なため、管理上の影響はない。	Non-CAQ	11月6日