

不適合情報

2026年9月18日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 2件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	タービン建屋1階(非管理区域)ノンセグ点検室において、室内へ貫通している屋外側配線ダクトの腐食部より雨水が流入・滴下していたことを確認した。屋外側の配線ダクト腐食箇所を修理。	2026/09/14	
2	6号機	主発電機励磁装置において、サイリスタ冷却ファン故障警報の発報を確認した。調査の結果、制御盤内を冷却するために3台設置している冷却ファンのうち、1台が停止していることが判明。当該冷却ファンを交換。なお、他の冷却ファン2台に異常はなく、制御盤内の冷却に影響なし。	2026/09/15	