

不適合情報

2026年9月24日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	洗濯廃液系収集タンク(A)の液位計点検において、指示値が計器精度を逸脱していることを確認した。当該液位計を校正済み。	2026/09/14	
2	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)南西側階段に、誘導灯(3箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/09/16	
3	7号機	中央制御室入口扉について、開動作ができないことを確認した。調査の結果、ストッパーゴムの挟み込みによるものと推定。同日中に当該扉を点検し、仮復旧済み。当該扉を修理。	2026/09/10	
4	7号機	7号機屋外取水口エリアにおいて、角溝に付着した貝を取り除く作業に従事していた協力企業作業員が、潜水中に右腕の手首付近が貝に触れて負傷したため、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、「右手関節部挫創」と診断された。当該事象を関係者に周知し、再発防止対策を徹底。 【2026年9月15日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/20260915p.pdf	2026/09/14	