

不適合情報

2026年9月29日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 3件

| NO. | 号機等 | 不 適 合 事 象                                                                                                                         | 発 見 日      | 備 考 |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1   | 1号機 | タービン建屋地下1階(管理区域)において、計装用圧縮空気系気水分離器(B)の凝縮水排水装置から、空気の流れがあることを確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。なお、計装用圧縮空気系の圧力に影響なし。                            | 2026/09/25 |     |
| 2   | その他 | 社内環境監査において、自社産業廃棄物保管場所を確認したところ、法令基準(掲示板設置・周囲の区画・除草)を満たしていないことを確認した。当該保管場所の整備を行い、法令基準を満足していることを確認済み。再発防止を徹底。なお、本件について長岡地域振興局に報告済み。 | 2026/09/24 |     |
| 3   | その他 | 発電所構内(屋外)において、道路整備における排水用集水桝の中間梁切断作業に従事していた協力企業作業員が、エンジンカッターの跳ね返りにより左上腕を負傷した。このため、救急車を要請し医療機関へ搬送。当該事象を関係者に周知し、再発防止対策を徹底。          | 2026/09/16 |     |