（お知らせ）

柏崎刈羽原子力発電所での発煙の発生について（第２報）

平成 25 年 11 月 21 日
東 京 電 力 株 式 会 社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報（119 番）を行いました。

状況は以下の通りです。

○発生場所

正門警備所での発煙について

□非管理区域　□管理区域　■屋外

○発生時間（当社確認時間）　４時　55 分　頃

○状　況　□発火　■発煙　□確認中

○燃えたもの

正門警備所に設置されているサービスホール等警報表示板

○１１９番通報時間　４時　57 分　頃　□確認中

○消防署による判断有無　５時　45 分　□鎮火　■火災でない　□確認中

○当該プラントの運転状況　□運転中（変化なし）　□停止中（変化なし）
□火災の影響により停止　■対象外（屋外など）

○現時点における外部への放射能の影響　□有り　■無し　□確認中

○負傷者の有無　□有り（_____名）　■無し　□確認中

○自衛消防隊の出動　■有り　□無し　□確認中

＊第２報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考（補足事項）

先ほど連絡した発煙について、公設消防による確認結果「火災でない」との判断をいただきました。

なお、発煙時は、多く発雷している時間帯でした。

以　上