（お知らせ）

柏崎刈羽原子力発電所での火災・発煙の発生について（第２報）

平成 27 年 3 月 31 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

本日、当所において火災・発煙が発生したことから、消防署へ緊急通報（119 番）を行いました。
状況は以下の通りです。

○発生場所
５号機タービン建屋２階オペレーティングフロア（管理区域）
□非管理区域　■管理区域　□屋外
○発生時間（当社確認時間）　10 時　25 分　頃
○状　況　■発火　■発煙　□確認中
○燃えたもの
定検用分電盤
○１１９番通報時間　１０時　２５分　頃　□確認中
○消防署による判断有無　１１時　１５分　■鎮火　□火災でない　□確認中
○当該プラントの運転状況　□運転中（変化なし）　■停止中（変化なし）
□火災の影響により停止　□対象外（屋外など）
○現時点における外部への放射能の影響　□有り　■無し　□確認中
○負傷者の有無　□有り（＿＿＿名）　■無し　□確認中
○自衛消防隊の出動　■有り　□無し　□確認中

＊第２報時点での情報であり、今後内容が変更になる可能性があることをご了承ください。
追加の情報については、今後適宜お知らせいたします。

○備考（補足事項）
１１時１５分、公設消防により鎮火が確認されました。
火災の原因等については現在調査中です。

以　上