

区分：Ⅲ

号機	—	
件名	屋外青山南通りエリアにおけるけが人の発生について	
不適合の概要	2026 年 9 月 16 日午前 10 時 31 分頃、屋外青山南通りエリアにて、道路整備における排水用の集水桝の設置作業に従事していた協力企業作業員が、集水桝の中間梁の切断作業を実施していた際、エンジンカッターの刃が中間梁の切断面に挟み込まれ、その反動でエンジンカッターが跳ね返り、左上腕に刃が接触、出血しました。 このため、午前 10 時 38 分に救急車を要請し、医療機関へ搬送しました。 本人に意識はあり、自力歩行は可能な状態でした。 	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他</u>	<損傷の程度> ☐ 法令報告要 ☒ 法令報告不要 ☐ 調査・検討中
対応状況	医療機関での診察の結果「左上腕切創」と診断されました。 今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。	

発生場所概略図



柏崎刈羽原子力発電所 屋外