# 福島第一原子力発電所における水漏れについて
# （1月29日18時以降、1月30日確認分）

＜参 考 資 料＞
平成24年1月31日
東京電力株式会社

| No | 発生日時<br>（停止・隔離日時） | 漏洩場所／箇所 | 漏洩量 | 堰の有無 | 放射能濃度<br>(Bq/cm3) | 海洋への流出 | 系統への影響 | 雰囲気線量率<br>(mSv/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | H24/1/29<br>18:20頃<br>（仮受中） | 蒸発濃縮装置３Ｂシール水冷却器出口ラインフランジ部 | 30L<br>（3m×10m×1mm） | 有 | ろ過水 | 無 | － | － |
| ② | H24/1/30<br>9:03頃<br>（仮受中） | 常用高台炉注ライン（A）系ミニマムフローライン弁フランジ部 | 10cc | 無 | RO出口水<br>Cs134：4.3E-02<br>Cs137：5.4E-02<br>I131：ND<br>（1/28分析） | 無 | 無 | 周辺の雰囲気線量率と同等 |
| ③ | H24/1/30<br>15:20頃<br>（仮受中） | 蒸発濃縮装置３Ａシール水冷却器出口ラインフランジ部 | 10L | 無 | ろ過水 | 無 | － | － |
| ④ | H24/1/30<br>15:15頃<br>（漏洩停止　15:20頃） | ろ過水タンクから高台炉注ポンプ(B)への供給ライン　F011B弁弁体よりリーク<br>（ろ過水ライン仕切り弁） | 600L | 無 | ろ過水 | 無 | － | － |
| ⑤ | | | | | | | | |
| ⑥ | | | | | | | | |
| ⑦ | | | | | | | | |