

今後 2 週間の点検作業における点検内容および想定される不適合（5 月 26 日）

点検復旧項目	点検内容	想定される軽微な不適合（注 1）	対象号機（注 2）	備考
タービン開放 タービン内部点検	目視により、以下について確認する。 ・動翼、静翼、車室、軸受等の有意な破損変形の有無	軽微な接触痕、摩耗、消耗品の損傷等 ・動翼、静翼の接触痕 （運転中の号機においては摩耗） ・軸受・車軸の接触痕 ・シールリングの変形破損 等	2、4	お知らせ 済み
タービン中間軸受 台廻り基礎部修理 （注 3）	中越沖地震後の点検において、タービン中間軸受台廻りの基礎部にひび割れが確認されているが、作業準備が整ったことから、中間軸受台を仮撤去し、基礎部の修理を行う。	ベースプレートの変形、基礎ボルトの変形等	2	お知らせ 済み

（注 1）過去の保全経験や設備の特徴から想定される不適合および処置が不要なもの。

（注 2）地震発生時の状態は以下のとおり。

1、5、6 号機：停止中 2、3、4、7 号機：運転中

（注 3）点検ではなく、準備作業や復旧作業。

上記の点検作業にともない発生した不適合については、原則、公表区分に応じて公表。