

平成 18 年 1 月 10 日

## 6 号機制御棒におけるひびらしきものの発見について


定期検査中の 6 号機において、制御棒の動作を確認するための準備作業を実施していたところ、平成 18 年 1 月 9 日午後 8 時頃、制御棒 1 本の表面（2 箇所）にひびらしきものを確認いたしました。

今後、引き続き当該制御棒の外観確認を行うとともに、ひびらしきものの特定ならびに原因の調査を行います。

また、これによる外部への放射能の影響はありません。

以 上

これは「当社原子力発電所における不適合事象の公表方法の見直しについて」（平成 15 年 11 月 10 日お知らせ済み）における区分Ⅲの事象として、前日に発生した不適合事象を公表しているものです。



6号機制御棒におけるひびらしきもの発見概略図