

平成 21 年 8 月 24 日

## 2号機における給水制御装置の不具合の復旧について

先にお知らせしました「運転中の福島第一原子力発電所2号機における給水制御装置の不具合について（平成21年8月20日お知らせ済み）」については、不具合のあったと考えられる電源装置の基板を交換し、止まっていた給水制御装置の運転を再開しました。これにより、8月24日午後7時30分、タービン駆動原子炉給水ポンプ\*および主タービンを停止させる信号が動作可能な状態に復旧したと判断しました。

今後、引き続き原因について調査します。

以 上

### \*：タービン駆動原子炉給水ポンプ

プラントの通常運転状態において、原子炉へ給水するために蒸気タービンによって駆動するポンプで、2台設置されている。