

# 福島第一原子力発電所の状況

2016年3月9日  
東京電力株式会社

## <1. 原子炉および原子炉格納容器の状況> (3/9 11:00 時点)

号機	注水状況		原子炉圧力容器下部温度	原子炉格納容器圧力	原子炉格納容器水素濃度
1号機	淡水注入中		14.8 ℃	0.83 kPa g	A系: 0.00 vol%
	給水系: 約2.3 m <sup>3</sup> /h 炉心スプレイ系: 約2.0 m <sup>3</sup> /h				B系: 0.00 vol%
2号機	淡水注入中		19.7 ℃	4.26 kPa g	A系: 0.00 vol%
	給水系: 約2.0 m <sup>3</sup> /h 炉心スプレイ系: 約2.4 m <sup>3</sup> /h				B系: 0.00 vol%
3号機	淡水注入中		17.3 ℃	0.25 kPa g	A系: 0.05 vol%
	給水系: 約1.8 m <sup>3</sup> /h 炉心スプレイ系: 約2.4 m <sup>3</sup> /h				B系: 0.06 vol%

## <2. 使用済燃料プール(SFP)の状況> (3/9 11:00 時点)

号機	冷却方法	冷却状況	SFP水温度
1号機	循環冷却システム	運転中	15.7 ℃
2号機	循環冷却システム	運転中	24.9 ℃
3号機	循環冷却システム	運転中	22.1 ℃
4号機	循環冷却システム	運転中	11.7 ℃

※ 各号機 SFP および原子炉ウェルヘヒドラジンの注入を適宜実施。

## <3. 水処理設備および貯蔵設備の状況> (3/9 11:00 時点)

設備	セシウム吸着装置	第二セシウム吸着装置(サリー)	淡水化装置(逆浸透膜)	淡水化装置(蒸発濃縮)	多核種除去設備(ALPS)	増設多核種除去設備	高性能多核種除去設備
運転状況	停止中*1	運転中*1	水バランスをみて断続運転	水バランスをみて断続運転	ホット試験中*2	ホット試験中*2	ホット試験中*2

\*1 フィルタの洗浄、ベッセル交換を適宜実施。 \*2 高性能容器(HIC)交換等を適宜実施。

## <4. その他>

- ・2014/6/2～ 陸側遮水壁工事を開始。
- 2016/2/9 陸側遮水壁の凍結に必要となる工事が完了。
- ・2015/5/27～ 構内で今後使用しないフランジボルト締めタイプのRO濃縮水貯槽の解体作業を開始。
- ・1号機タービン建屋の循環注水ラインとの切り離しに向けて、原子炉建屋地下からの滞留水移送を実施中。

### 【1号機原子炉建屋カバー解体作業】

- ・2015/5/15 6:45～5/20 13:11 建屋カバー屋根パネルからの飛散防止剤の散布作業を実施。当該作業期間中において、ダストモニタおよびモニタリングポストの値に有意な変動なし。  
7/17 7:06～7/21 9:10 建屋カバー屋根パネル貫通孔からの飛散防止剤の散布作業が終了。
- 7/28 建屋カバー屋根パネルの取り外し作業を開始。10/5 に全ての屋根パネルの取り外しが完了。

### 【サブドレン他水処理施設の状況】

- ・2015/9/3 サブドレン他水処理施設運用開始。  
9/17～ 地下水のくみ上げを昼間のみの間欠運転から24時間連続運転に切り替え。  
・一時貯水タンクFの当社および第三者機関による分析結果[採取日3/2]は同等の値であり、共に運用目標値を満足していることを確認したことから、3/9 9:56 より港湾内への排水を開始。なお、排水状況については、10:14

に漏えい等の異常がないことを確認。

- ・一時貯水タンクGの当社および第三者機関による分析結果[採取日 3/3]は同等の値であり、共に運用目標値を満足していることを確認したことから、3/10 に海洋への排水を実施予定。

#### 【地下水バイパスの状況】

- ・地下水バイパス揚水井 No.1～12 のサンプリングを継続実施中。

- ・地下水バイパス一時貯留タンクグループ 1 の当社および第三者機関による分析結果[採取日 2/24]は同等の値であり、共に運用目標値を満足していることを確認したことから、3/8 10:18～16:53 海洋への排水を実施。排水量は 1,618m<sup>3</sup>。

#### 【1～3号機放水路の状況】

※1～3号機放水路については、1号機放水路上流側立坑および2号機放水路立坑において、セシウム 137 の濃度が上昇したことから定期的に水質調査を実施。

##### <最新のサンプリング実績>

- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### 【構内側溝に敷設されている耐圧ホースからの漏えいについて】

##### <K排水路排水口のサンプリング実績>

- ・今回の分析結果については、前回(3/7 採取)の分析結果より上昇しているが、降雨による一時的な上昇であると推定。引き続き、監視を継続していく。

#### 【H4,H6エリアタンク周辺観測孔(周辺排水路含む)の状況、タンクパトロール結果関連】

##### <H4・H6エリア周辺、福島第一構内排水路・南放水口のサンプリング実績>

- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### 【タービン建屋東側の地下水調査／対策工事の実施状況】

##### <地下水観測孔・海水サンプリング実績>

- ・前回採取した測定結果と比較して大きな変動は確認されていない。

#### 【地下貯水槽からの漏えいに関する情報および作業実績】

- ・3/1 に採取した地下貯水槽 No.1周辺の観測孔A11～17 の地下水を分析した結果、前回値(2/2 採取)の全ベータ放射能が ND(ND 値 22Bq/L)であったのに対し、最大で 200Bq/L に上昇していることを確認。なお、当該観測孔は 3 年前に地下貯水槽からの漏えいが確認された以降、ND だったが、全ベータ放射能の上昇が確認されたことから、漏えいの可能性も含めて調査を実施していく。

##### <最新のサンプリング実績>

- ・3/8 に採取した地下貯水槽観測孔の水(A1 から A19)における全ベータ放射能を分析した結果、前回(3/7 採取)の分析において、最大値(870Bq/L)を確認した A4 観測孔については、430Bq/L に低下していることを確認。また、A10 観測孔は、前回値 24Bq/L から 270Bq/L に上昇していることを確認しているが、それ以外の観測孔については、前回値と比較して有意な変動は確認されていない。

また、地下貯水槽観測孔の東側(海側)に位置する海側観測孔から採取・分析した全ベータ放射能には、有意な変動は確認されていない。引き続き、地下貯水槽観測孔について監視を強化するとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査している。

以上