


陸側遮水壁 凍結開始後の状況

< 参 考 資 料 >
2 0 1 6 年 4 月 7 日
東京電力ホールディングス株式会社

撮影場所 凍結管の接地部分やバルブハンドル等に氷が付き始めている



撮影日: 4月5日
撮影者: 東京電力ホールディングス株式会社