<参考資料>

福島第一原子力発電所 敷地境界連続ダストモニタ 警報発生について(モニタリングポスト8近傍)

2016年7月4日 東京電力ホールディングス株式会社



時系列

7月3日

7:07頃 免震重要棟集中監視室 MP(モニタリングポスト)ダストモニタ監視盤にて、 ダスト放射能濃度の上昇を示す「高警報」(警報設定値:1.0×10⁻⁵ Bq/cm³) が発生。

7:15頃 当該ダストモニタの指示値は、通常値付近に戻っていることを確認。

8:30~8:50 ハンディタイプのダストサンプラーにより、当該モニタ近傍でダストサンプ リングを実施。

8:43~9:47 「高警報」が発生した際に使用していた当該モニタのろ紙の回収・交換。

< ガンマ核種分析の結果 >

ビスマス:Bi-214等の天然核種以外は未検出を確認。

• 警報発生時のろ紙

Bi-214: 2.3×10^{-8} Bq/cm³

当該モニタ近傍のダストサンプリング結果
Bi-214:6.1×10⁻⁷Bq/cm³

12:55~13:20 モニタ装置を予備機に交換 交換後の指示値は通常値を示していることを確認。



原因と対策

「高警報」が発生した原因は、以下の事から、当該モニタの「機器異常の可能性」があると判断。

- •ダスト濃度上昇時の各プラントパラメータに異常がないこと
- ●当該モニタ以外の敷地境界ダストモニタ、モニタリングポスト、構内ダストモニタ等の指示値 に異常がないこと
- 当該モニタ周辺において、ダスト上昇に繋がるような作業は行っていないこと
- •核種分析の結果、天然核種(ビスマス:Bi-214)は確認されたが、「高警報」(警報設定値 :1.0×10-5Bq/cm3)に至らない濃度であること
- ●ろ紙を交換していない状態で、警報がクリアしていること(通常、ダスト濃度上昇を感知した場合、ろ紙を交換しないと警報はクリアしない)

当該ダストモニタについては「機器異常の可能性」があるため、念のため、12時55分から 13時20分にかけて、モニタ装置を予備機に交換し、交換後の指示値は通常値を示している ことを確認。

なお、機器異常の可能性がある当該モニタについては、今後点検を実施。



敷地境界ダストモニタの設置場所



