

4号機使用済燃料貯蔵プール循環冷却システム UPS内部調査について

< 参考資料 >
平成24年7月6日
東京電力株式会社


1. UPS内部調査(1)

- 昨日(7/5)制御盤内のUPSを取り外し、外観及び内部調査を実施

UPS:無停電電源装置



制御盤正面



制御盤裏面





取り外したUPS
(故障UPS)

• 制御盤正面、裏面とも外観上、損傷等の異常はなし


撮影日：平成24年7月5日
撮 影：東京電力株式会社

2. UPS内部調査(2)

故障UPS



実装予備UPS



- **故障UPS** : 全体的にすす、塵埃を確認
- **実装予備UPS** : 塵埃の混入はあるもののすす等は確認されず

撮影日：平成24年7月5日

撮影：東京電力株式会社