

神奈川県横浜市内における  
地上変圧器からの漏油発生について（第一報）

平成 26 年 1 月 7 日  
東京電力株式会社  
神 奈 川 支 店

本日午前 3 時頃、神奈川県横浜市中区内において、車両衝突により地上変圧器が損壊し、地上変圧器から絶縁油が道路上に滴下しました。

ただちに絶縁油の拡散防止措置を講ずるとともに、漏れた絶縁油については全量回収作業を行いました。

回収した絶縁油については、専門機関にて PCB 含有分析を実施し、結果が判明次第お知らせいたします。

地域の皆さまにはご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。

以 上

<本件に関するお問い合わせ先>

○神奈川カスタマーセンター第一

〈川崎市全域・横浜市(泉区・戸塚区・栄区全域・港南区の一部を除く)〉

T E L 0120-99-5772

○神奈川カスタマーセンター第二

〈上記カスタマーセンター第一受け持ちエリアを除く神奈川県内〉

T E L 0120-99-5776