東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2025年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2025年 7月 1日(火)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 7月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	換気空調系中央制御室冷凍機(B)圧縮機(D2)において、「中央制御室冷凍機B異常」「圧縮機D2吸込圧力低」警報が発生し、冷凍機(B)の自動停止が認められたため、当該圧縮機(D2)の吸込圧力低下の原因調査・対策検討。 なお、冷媒(フロン)及び潤滑油の漏えいなしを確認。	GⅢ	6月29日