## 東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2025年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2025年10月23日(木)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年10月23日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1		原子炉建屋天井クレーン主巻装置において、動作不良(上げ下げ操作が使用できない)が確認され、調査したところ電源装置に不具合が認められたため、当該電源装置を交換。	GⅢ	10月22日