## 東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2025年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2025年10月24日(金)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年10月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

		• 11		
NO	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3·4号廃棄物 処理設備	廃棄物処理補機冷却系熱交換器(B)の海水差圧計高圧側計器入口弁において、シート部に漏えいが認められたため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁の上流側の元弁を開閉することで、差圧確認が可能であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	10月23日