東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2025年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2025年10月29日(水)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年10月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1		雑固体廃棄物焼却設備の運転中において、1次セラミックフィルターバーナー(A)切替弁の動作不良(全開になるところ中間位置で停止)が認められたため、当該切替弁を点検・修理。	GⅢ	10月28日
2		総合情報棟火災受信盤において、「故障」警報が発生していることを確認。現場を調査したところ炎・煙・焦げ跡なしを確認したことから火災受信盤受信機の不具合と判明したため、当該受信機を取替。 なお、「故障」警報は消灯し監視機能に影響はない。	GⅢ	10月23日