東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2025年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2025年11月 7日(金)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年11月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 皿: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3·4号廃棄物 処理設備	プラスチック固化系固化設備ドラム缶移送コンベア位置検出用光電スイッチ(6台中3台)において、動作不良(位置検出不良)が認められたため、当該光電スイッチを交換。なお、他の光電スイッチ(3台)及び遠隔操作監視装置モニターにて監視可能であるため、当該設備の運転に問題ない。	GⅢ	11月4日