

核物質防護に関する不適合情報

2024年1月16日(火)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合は、下記のとおりです。  
※核物質防護措置に関わる情報のため、不適合の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niiigata\\_hq/data/pp/pdf/policy.pdf](https://www.tepco.co.jp/niiigata_hq/data/pp/pdf/policy.pdf)

|     |    |
|-----|----|
| 区分Ⅰ | 0件 |
| 区分Ⅱ | 0件 |
| 区分Ⅲ | 0件 |
| その他 | 1件 |

| NO. | 不適合内容                                                                                                     | 発見日      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | 侵入検知器が、正常に動作しないことを確認した。<br>調査の結果、設備面の不具合であったことから、当該侵入検知器を交換し、正常な状態に復旧した。<br>なお、不具合発生期間中の検知機能は、代替措置にて維持した。 | 2024/1/2 |