東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

## 核物質防護に関する不適合情報

2025年11月10日(月)までにパフォーマンス向上会議で確認した核物質防護に関する不適合事象は、下記のとおりです。 ※核物質防護措置に関わる情報のため、事象の概要のみ、お知らせさせていただきます。

◆ 「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、 発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

核物質防護に関わる不適合の公表方針・公表基準については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/decommission/data/deviation/pp/pdf/policy.pdf

1. 公表区分 I O件

2. 公表区分 II O件

3. 公表区分Ⅲ 1件

NO.	不適合内容	発見日	備 考
	当社社員から核物質防護上の扉の鍵の束を発電所内で紛失したとの報告を受け、関係者にて捜索したところ、当日中に発電所内で発見した。 調査の結果、現場確認の際に現地に置き忘れたことによって、一時的な紛失に至ったもの。 なお、紛失中に鍵の束が複製されている可能性もあるため、対象となる全ての鍵の交換を行った。	2024/12/24	

4. 公表区分その他 O件