

柏崎刈羽原子力発電所2号機 炉内点検(フェーズ1・2) スケジュール

	11月												
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
原子炉上部 ・ガイドロッド ・給水スパージャ ・炉心スプレースパージャ ・炉心スプレイ配管 ・シュラウド上部リング ・上部格子板													
原子炉中間部 ・ジェットポンプ ・炉心シュラウド ・炉心支持板 ・燃料支持金具													
蒸気乾燥器 気水分離器													

* 進捗状況により変更の可能性あり