

敷地周辺海域（大陸棚外縁断層周辺）の代表測線における地質解釈の補正前後比較

	No.4 測線の音波探査記録および海底地質断面図	備考
補正前	<p>第3.2-114図(1) 大陸棚外縁周辺の音波探査記録及び海底地質断面図</p>	<p>No.4 測線の位置図を以下に示します。</p> <p>【新編】「日本の活断層」(活断層研究会, 1991)による断層</p>
補正後	<p>第3.2-114図(1) 大陸棚外縁周辺の音波探査記録及び海底地質断面図</p>	<p>補正後の音波探査記録及び海底地質図は、原子力安全委員会 地震・地震動評価委員会及び施設健全性評価委員会ワーキンググループ4における東北電力株式会社・日本原燃株式会社の大陸棚外縁断層の活動性評価に対する指摘を踏まえ実施した海上音波探査記録の再処理結果と、再処理結果をもとに見直した地質解釈に基づいています。</p> <p>なお、地質解釈の見直しによる断層の活動性評価に影響はなく、耐震安全性評価に変更はありません。</p>