

承認	審査	作成
H28.1.7	H28.1.7	H28.1.7

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日時	H28年 1月 7日(木) 9:15 ~ 10:30						
作業場所	MP-3, 4						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーベイメーター交換作業および、NICE用バッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前レンジ	作業開始前指示値 (読み取り時間)	交換作業日時	校正済機器管理No	取付後レンジ	作業終了後指示値 (読み取り時間)
MP-3	F1-ICW-238	0.03	3.0 μ Sv/h (9:44)	9:46 ~ 9:48	—	0.03	3.0 μ Sv/h (9:49)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値		2.9 μ Sv/h (9:39)	—	—	—	3.1 μ Sv/h (9:48)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値		2792mV (9:39)	—	—	—	3349mV (9:48)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値		2.9 μ Sv/h (9:39)	—	—	—	2.9 μ Sv/h (9:49)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値		2792mV (9:39)	—	—	—	3349mV (9:49)
MP-4	F1-ICW-243	0.03	3.0 μ Sv/h (10:02)	10:02 ~ 10:04	—	0.03	3.0 μ Sv/h (10:05)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値		2.1 μ Sv/h (9:54)	—	—	—	2.1 μ Sv/h (9:59)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値		2778mV (9:54)	—	—	—	3343mV (9:59)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値		2.9 μ Sv/h (9:59)	—	—	—	2.9 μ Sv/h (10:09)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値		2778mV (9:59)	—	—	—	3343mV (10:09)
—以下余白—							