

承認	審査	作成
H27.10.6	H27.10.5	H27.10.5

放射線・環境部  
環境モニタリングG  
環境設備班

## サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日時	H27年10月5日(月) 9:55 ~ 10:18						
作業場所	MP-3						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用サーバイメーター交換作業および、NICE用バッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-3	F1-ICW-237	0.03	3.0 $\mu$ Sv/h (9:55)	9:56 ~ 10:10	F1-ICW-238	0.03	3.0 $\mu$ Sv/h (10:18)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	線量 指示値		3.1 $\mu$ Sv/h (9:50)	—	—	—	3.1 $\mu$ Sv/h (10:14)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)	バッテリー 指示値		2908mA (9:50)	—	—	—	3349mA (10:14)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	線量 指示値		3.1 $\mu$ Sv/h (9:50)	—	—	—	3.1 $\mu$ Sv/h (10:14)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)	バッテリー 指示値		2908mA (9:50)	—	—	—	3349mA (10:14)
—以下余白—							