

承認	審査	作成
H27.9.18	H27.9.18	H27.9.18

放射線・環境部
環境モニタリングG
環境設備班

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成27年 9月18日 10:00～10:15						
作業場所	正門周辺						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
正門周辺	F1-ICW-233	0.03	2.5 μ Sv/h (10:07)	10:08～10:11	—	0.03	2.5 μ Sv/h (10:12)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	2.6 μ Sv/h (10:04)	—	—	—	2.2 μ Sv/h (10:13)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	2.6 μ Sv/h (10:04)	—	—	—	2.2 μ Sv/h (10:13)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2735mA (10:04)	—	—	—	3349mA (10:13)
—以下余白—							