

| 日 付 | 2016年2月1日 | | タンクNo. | H4東-A6 | | | 作業内容 | 3段目側板解体 | |
|-----------------------|-----------|----|--------|-----------|----------|----------|----------|--------------|-----|
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時10分 | — | | タンク内 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 合 | |
| 作業中 | 12時40分 | 西 | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 13時30分 | 西 | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-06 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日 付 | 2016年2月2日 | | タンクNo. | H4東-A6 | | | 作業内容 | 2段目側板解体 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時13分 | — | | タンク内 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時50分 | 西 | | 東 | 1.23E-05 | 9.84E-05 | 1.28E-04 | 否 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.28E-04 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | 10時50分 | 西 | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業後 | 12時20分 | 西 | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日 付 | 2016年2月3日 | | タンクNo. | H4東-A6・A5 | | | 作業内容 | 底板水処理、塗装補修他 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時15分 | — | | タンク内 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 合 | |
| 作業中 | 10時10分 | — | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 13時20分 | — | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日 付 | 2016年2月8日 | | タンクNo. | H4東-A6 | | | 作業内容 | 1段目側板解体・底板解体 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 6時58分 | — | | タンク内 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 合 | |
| 作業中 | 8時25分 | — | | 東 | 1.23E-05 | 2.46E-05 | 2.46E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.63E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | 0.00E+00 | 合 | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 14時20分 | — | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | 0.00E+00 | 合 | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |

| 日付 | 2016年2月9日 | タンクNo. | H4東-A5 | | | | 作業内容 | 天板撤去・タンク内面塗装 | |
|-------------------|------------|--------|--------|------|----------|----------|----------|--------------|-----|
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時12分 | — | | タンク内 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 合 | |
| 作業中 | 10時00分 | — | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | 0.00E+00 | 合 | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 12時40分 | — | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | 0.00E+00 | 合 | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2016年2月10日 | タンクNo. | H4東-A5 | | | | 作業内容 | 4段目側板解体 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時00分 | — | | タンク内 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 合 | |
| 作業中 | 10時20分 | — | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | 0.00E+00 | 合 | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 13時50分 | 北西 | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | 0.00E+00 | 合 | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2016年2月11日 | タンクNo. | H4東-A5 | | | | 作業内容 | 3段目側板解体 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時10分 | — | | タンク内 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 合 | |
| 作業中 | 10時20分 | 北西 | | 東 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | 0.00E+00 | 合 | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 11時10分 | 北西 | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.60E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.60E-05 | 1.60E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | 0.00E+00 | 合 | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2016年2月12日 | タンクNo. | H4東-A5 | | | | 作業内容 | 2段目側板解体 | |
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時04分 | — | | タンク内 | 1.22E-05 | 2.45E-05 | 2.45E-05 | 合 | |
| 作業中 | 10時20分 | 西 | | 東 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | 0.00E+00 | 合 | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 12時10分 | 西 | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | 0.00E+00 | 合 | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |

| 日 付 | 2016年2月17日 | タンクNo. | H4東-A5 | | | | 作業内容 | 1段目側板解体・底板撤去 | |
|-----------------------|------------|--------|--------|------|----------|----------|----------|--------------|-----|
| | 測定時間 | 風向 | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値 | 最大値 | 判 定 | 入力者 |
| 作業前 | 7時03分 | — | | タンク内 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | 合 | |
| 作業中 | 8時10分 | — | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 13時50分 | — | | 東 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 1.23E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.22E-05 | 1.22E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.12E-05 | 1.12E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.20E-05 | 1.20E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの 場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |