

チェンジングエリア 放射線管理月報(平成28年12月)

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チ ェン ジ ン グ エ リ ア		物 揚 場 エ リ ア	2 ・ 3 号 機 間 法 面 エ リ ア	H T I 周 辺 エ リ ア	C C R 周 辺 エ リ ア	既 設 A L P S 周 辺 エ リ ア	H タ ン ク エ リ ア	G タ ン ク エ リ ア	増 設 A L P S エ リ ア	高 性 能 A L P S エ リ ア						
測 定 点 数	γ	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ス	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ダ	3	1	1	1	1	1	1	1	1						
1日 (木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
2日 (金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
3日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
4日 (日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
5日 (月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
6日 (火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
7日 (水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
8日 (木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
9日 (金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
10日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
11日 (日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
12日 (月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
13日 (火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
14日 (水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
15日 (木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
16日 (金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
17日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
18日 (日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
19日 (月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
20日 (火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
21日 (水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22日 (木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
23日 (金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
24日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
25日 (日)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
26日 (月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
27日 (火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
28日 (水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
29日 (木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
30日 (金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
31日 (土)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						

【測定項目】

ス:表面汚染密度
ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下
空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³