

チェンジングエリア 放射線管理月報(平成29年7月)

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

各チ エン ジ ン グ エ リ ア		物 揚 場 エ リ ア	2 、 3 号 機 間 法 面 エ リ ア	H T I 周 辺 エ リ ア	C C R 周 辺 エ リ ア	既 設 A L P S 周 辺 エ リ ア	H タ ン ク エ リ ア	G タ ン ク エ リ ア	増 設 A L P S エ リ ア	高 性 能 A L P S エ リ ア						
測 定 点 数	γ	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ス	9	3	3	3	3	3	3	3	3						
	ダ	3	1	1	1	1	1	1	1	1						
1日（土）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
2日（日）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
3日（月）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
4日（火）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
5日（水）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
6日（木）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
7日（金）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
8日（土）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
9日（日）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
10日（月）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
11日（火）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
12日（水）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
13日（木）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
14日（金）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
15日（土）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
16日（日）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
17日（月）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
18日（火）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
19日（水）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
20日（木）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
21日（金）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22日（土）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
23日（日）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
24日（月）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
25日（火）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
26日（水）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
27日（木）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
28日（金）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
29日（土）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
30日（日）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						
31日（月）		○	○	○	○	○	○	○	○	○						

【測定項目】

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

表面汚染密度:4Bq/cm² 以下

空气中放射性物質濃度:1E-4Bq/cm³