

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2023年度 パフォーマンス向上会議情報(2023年5月31日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2023年5月31日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

| 番号 | 不適合内容 | グレード | 発見日 |
|----|--|------|-------|
| 1 | <p>【草刈等破砕業務委託における協力企業作業員の負傷について】 草刈等破砕業務委託に従事していた協力企業作業員が、作業エリアへ移動のため海生物処理設備建屋の北側を歩行中、敷鉄板の段差で右足を挫いた。 救急医療室において右足関節捻挫と診断され、湿布貼付、シーネ固定の処置※を受けた。 なお、不休災害となっている。 今後、負傷の原因調査、再発防止対策を検討。</p> <p>※シーネ固定の処置:関節固定具による処置</p> | GⅢ | 5月30日 |