

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2024年度 パフォーマンス向上会議情報(2024年9月13日(金)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年9月13日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	<p>【共用サプレッションプール水サージタンク建屋入口の鍵紛失について】 協力企業作業員が共用サプレッションプール水サージタンク建屋における作業終了後、免震棟に戻り借用していた共用サプレッションプール水サージタンク建屋入口の鍵を返却しようとしたところ、鍵を紛失したことに気付いた。 紛失した鍵はストラップを取り付け、ナイロン袋に入れて作業を行っていた。 なお、本施設対象扉は、核物質防護対象外であることを確認済。 作業エリア、業務車、着替所等の検索を行い、鍵が発見されたことを確認。 今後の対応については検討中。</p>	GIII	9月11日