

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年5月21日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日	備考
1	【廃スラッジー時保管建屋の鍵紛失について】 協力企業作業員が、設備点検のため借用した鍵を返却する際、複数借用していた鍵の内、廃スラッジー時保管建屋の鍵がないことを確認。 作業で移動した範囲の搜索を行ったが鍵は発見できなかった。 なお、廃スラッジー時保管建屋の鍵については付け替えを実施する。 今後、再発防止対策を検討する。	GⅢ	5月19日	
2	【構内輸送中の3号起動変圧器(B)からの絶縁油滴下について】 協力企業作業員が、構内輸送中の3号起動変圧器(B)から、絶縁油(低濃度PCBを含む)が道路に滴下していることを確認。 道路に滴下した絶縁油は側溝への流出はなく、中和剤および吸着マットによるふき取りにより回収済。 起動用変圧器(B)を確認したところ、輸送にあたり起動変圧器(B)に接続していたケーブルを外した箇所に設置した、仮閉止蓋から絶縁油がにじみ出ていることを確認。 原因は、仮閉止蓋をとめるボルトの締めつけ不足により、ボルト間から絶縁油がにじみ、滴下したものの。 ボルトの再締め込みを実施し、漏えいが無いことを確認。 今後、仮閉止蓋部分に養生と受けを設置して輸送する。	GⅢ	5月15日	2025年5月22日訂正 発見日の誤記訂正 正:5月15日 誤:5月16日