

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2025年度 パフォーマンス向上会議情報(2025年9月16日(火)分)

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。当発電所では、社内の会議体(パフォーマンス向上会議)において「不適合」と判定したすべての事案を本ホームページで公表しています。

2025年9月16日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【高温焼却炉設備建屋内でのろ過水漏えいについて】 当社運転員が、免震重要棟監視室の監視盤において、高温焼却炉設備建屋1階北東エリア漏えい警報の発生を確認。 現場確認の結果、第二セシウム吸着装置系統の弁点検後に実施するろ過水を使用した漏えい確認時に、配管に取り付けた四つの閉止栓のうち、ろ過水補給配管に取り付けていた閉止栓の一つが外れ、ろ過水が漏れていることを確認。 なお、漏えいしたろ過水は、建屋の堰内に収まっており、屋外への漏えいがないことを確認。 また、漏えいしたろ過水については、排水作業を実施。 今後、原因および対策について検討。	GⅢ	9月9日