

(お知らせ)

6号機 原子炉停止中の制御棒引き抜き防止機能の警報確認試験の完了について

2026年1月21日

東京電力ホールディングス株式会社

柏崎刈羽原子力発電所

1月17日に発生した6号機の制御棒引き抜き試験時に確認した警報が発報されない不具合について、1月18日に運転上の制限の逸脱から復帰後、全ての制御棒に対し、同様な不具合がないか警報の確認試験を実施しておりました。

(1月19日お知らせ済)

1月21日午前0時58分に、全ての制御棒について正常に警報が発報することを確認したのでお知らせいたします。この結果について、原子力規制庁に説明いたします。

なお、本事案のような数式を採用した設備については、全て確認を行い、正しく数式が使用されていることを確認しております。

今後も不具合等を確認した場合、関係者が集まって議論する体制を組み、一つひとつ慎重に対応してまいります。

以上