

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年2月9日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 12件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	発電機固定子巻線温度記録計に記録紙の送り不良を確認した。 当該記録計を点検・修理。	
2	4号機	所内温水系バックアップ熱交換器蒸気戻り配管の排水用トラップの動きが悪いことを確認した。 当該排水用トラップを点検・修理。	
3	5号機	復水器連続洗浄装置建屋内のコンセント電源に絶縁抵抗値の低下を確認した。 当該機器を点検・修理。	
4	5号機	タービン建屋内の照明機器に絶縁抵抗値の低下を確認した。 当該機器を点検・修理。	
5	5号機	屋外バイオトイレ電源に絶縁抵抗値の低下を確認した。 当該機器を点検・修理。	
6	5号機	廃棄物処理制御用制御器の電源装置(2重化)1系の故障を確認した。 当該電源装置を点検・修理。	
7	5号機	復水脱塩装置出口フィルタサンプル流量計のガラス面に破損を確認した。 当該計器を修理。	
8	5号機	制御棒駆動系駆動水止め弁の弁グランド部より微量のリークを確認した。 当該弁を点検・修理。	
9	6号機	工事に係わる管理シートの原紙を紛失していることが判明した。 工事管理データベースより再作成。	
10	7号機	管理区域内の不要物品を収納したコンテナ内にスプレー缶等の危険物を発見した。 当該危険物を危険物保管庫に移動・保管。	
11	7号機	取水口除塵装置:トラベリングスクリーン(D)運転時に異音を確認した。 当該機器を点検・修理。	
12	その他	補助ボイラー(2B)バーナ重油供給配管取付部に油にじみを確認した。 補助ボイラーを停止するとともに、にじみ箇所下部に滴下時拡大防止用受け皿を設置した。当該部を点検・修理。	