

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年5月31日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 原子炉安全上の影響度合い |
|-----|-----|--|--------------|
| 1 | 1号機 | 定期事業者検査において、検査条件が整っていないために2回実施した検査で、検査成績書の特記事項に評価対象が2回目の検査である旨の記載がないことを確認した。当該検査の有効性を評価。 | GIII以下 |

3. GIIIグレード 7件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 1号機 | 原子炉建屋の天井クレーン補助ホイストにおいて、電動機シャフトと軸受内径のはめあい差が管理値を超えていることを確認した。当該軸受取り付け部を修理。 | |
| 2 | 1号機 | 原子炉建屋の天井クレーン補助ホイストにおいて、電動機カバールの軸受取り付け部のはめあい差が管理値を超えていることを確認した。当該軸受取り付け部を修理。 | |
| 3 | 2号機 | タービン建屋天井クレーン衝突防止装置の接近を示す警報が発生しないことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、接近による自動停止には異常なし。 | |
| 4 | 5号機 | 取水口除塵装置洗浄ポンプ(A)の渦巻ストレーナ自動空気抜弁がシートリークしていることを確認した。当該弁を点検・修理。 | |
| 5 | 5号機 | 換気空調補機常用冷却水系の冷凍機(B)点検時、油クーラーを窒素により漏えい確認したところ、配管継ぎ手部から微少な漏えいを確認した。当該継ぎ手部を修理。 | |
| 6 | 6号機 | 復水器連続洗浄装置(C)ボール回収器の上蓋にひび割れを確認した。当該上蓋を点検・修理。 | |
| 7 | 6号機 | 電気工事において、ヒューズ交換する計画のところ交換を実施せず、ヒューズ導通確認のみであったことを確認した。設備への影響を評価。なお、当該ヒューズはランプ表示や計器回路の保護用ヒューズであり設備機能への影響なし。 | |