

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になりません。

平成23年7月8日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の影響度合い
1	1号機	原子炉建屋給気エアワッシャ室(非管理区域)の内外に結露水の水溜まりを確認した。溜まった水を排水。 【平成23年7月4日公表済み】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2011/pdf/23070401p.pdf	GIII以下

3. GIIIグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	非常用ディーゼル発電機(A)室の非放射性スチームドレン排水槽ポンプ(B)の吸込み口に腐食を確認した。当該吸込み口を修理。	
2	2号機	気体廃棄物処理系の空気作動弁を作動させる計装用圧縮空気減圧弁からの若干の空気の漏れを確認した。当該減圧弁を点検・修理。	
3	2号機	蒸気タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)の吸込流量検出元弁のシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	3号機	換気空調系補機非常用冷却水系の冷凍機(B)の潤滑油温度が上昇傾向であることを確認した。当該事象の原因を調査。	
5	3号機	原子炉補機冷却水系の放射線モニタA、B記録計に紙詰まりに数時間気付かなかったことを確認した。当該記録計の紙詰まりを修正。なお、放射線モニタ指示値に問題なし。	
6	6号機	発電機電力記録計において、指示値が一時的に下降したことを確認した。当該記録計を点検・修理。	
7	7号機	燃料プール冷却浄化系において、ろ過脱塩器(A)出口流量の指示調節計の押しボタンスイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを修理。	
8	その他	大湊側洗濯廃液系において、ろ過機(A)の活性炭スラッジ出口選択弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。	
9	その他	大湊側洗濯廃液系において、ろ過機(A)の活性炭スラッジ出口流量調節弁にシートリークを確認した。当該弁を点検・修理。	
10	その他	大湊側補助ボイラー4Aサンプリングラインの缶体側接続部から蒸気と凝縮水の少量の漏れ(汚染無し)を確認した。当該接続部を点検・修理。	