

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年2月10日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	発電機防災系本体置換用窒素ガス減圧弁において漏えい確認を行ったところ、僅かな漏えい(カニ泡程度)を確認した。当該弁を点検・修理。	
2	1号機	発電機防災系発電機防災用窒素ガスカードル(ポンペを複数本まとめたもの)において漏えい確認を行ったところ、ポンペと集合管の接続部より僅かな漏えい(カニ泡程度)を確認した。当該接続部を点検・修理。	
3	1号機	補機冷却水用取水口除塵装置(A)内洗浄水噴霧配管に詰まりを確認した。当該配管を点検・修理。	
4	2号機	取水口除塵装置洗浄装置渦巻ストレーナ(C)の点検時、出口・入口配管ライニングの剥離と入口配管接合部の腐食を確認した。当該配管を修理。	
5	2号機	鉄イオン注入設備電解槽の点検時、伝導金具取付ボルトとナット6組に腐食(これによりネジ山等欠損)を確認した。当該部品を交換。	
6	2号機	復水最小流量制御用コントローラーの指示値が変動を繰り返す事象を確認した。当該コントローラーを点検・修理。	
7	5号機	5号機第12回定期事業者検査計画書の一部に誤記を確認した。当該検査計画書を訂正。	
8	5号機	残留熱除去系熱交換器(B)入口温度計の点検時、電源スイッチの不良を確認した。当該電源スイッチを修理。	
9	5号機	復水器水室(A)バタフライ弁の点検時、一部にゴムライニングの損傷を確認した。当該弁を修理。	
10	5号機	高圧タービン車室水平面シールキー(上半車室と下半車室を固定する部品)の点検時、シールキーを止めるビスの損傷を確認した。当該ビスを修理。	
11	その他	ハフニウムフラットチューブ型制御棒点検結果の中間報告書において、炉内滞在期間等に誤記を確認した。当該報告書の誤記を最終報告書において訂正。なお、誤記によって評価結果に影響がないことを確認済み。	