

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年6月26日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件

2. GIIグレード 0件

3. GIIIグレード 16件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	海水ストームドレン排水槽ポンプ水位スイッチの不具合(ポンプ停止レベルよりも低い位置まで汲み上げを行っている)を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
2	1号機	原子炉格納容器ドライウェル露点温度高警報が数回に渡り発生した。当該事象の原因を調査。	
3	1号機	残留熱除去冷却中間ループ系熱交換器(B)海水出入口側ドレン弁ふた部に海水のにじみを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	3号機	タービン補機冷却海水系ストレナ制御盤のカメラの点検時、電源が入らないことを確認した。当該カメラを修理。	
5	3号機	タービン建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)の試運転中に、抽気圧力指示計の指針が固着していることを確認した。当該指示計を点検・修理。	
6	3号機	所内蒸気系にある凝縮水排水装置の動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。	
7	3号機	原子炉建屋にある立入者監視用テレビモニタ装置の録画装置においてビデオテープが取り出せないことを確認した。当該装置を点検・修理。	
8	4号機	復水器連続洗浄装置ボール捕集器ピット建屋照明用分電盤配線用遮断器が過電流等により遮断動作していることを確認した。当該分電盤を点検・修理。	
9	5号機	復水ポンプ(A)吐出弁を全閉操作しても全閉にならないことを確認した。当該事象の原因を調査。	
10	5号機	取水路(E)取水口除塵装置前段海水位及びE水路水位差計が指示上限を超えていることを確認した。当該計器類を点検・修理。	
11	5号機	湿分分離器区域(A)空調機点検扉ゴムパッキンの一部がはがれていることを確認した。当該パッキンを点検・修理。	
12	6号機	回転式取水口除塵装置(F)及びバー回転式取水口除塵装置(F)の点検時、それぞれの洗浄水弁本体に腐食を確認した。当該弁を修理。	
13	6号機	湿分分離加熱器第2段(A)加熱器加熱蒸気元弁の開閉試験時、同弁が開操作できないことを確認した。当該事象の原因を調査。	
14	6号機	鉄イオン注入設備海水ストレナ差圧計において指示下限逸脱を確認した。当該差圧計を点検・修理。	
15	7号機	バー回転式取水口除塵装置(A)の点検時、上部シャフト(駆動力を伝える回転軸)用吊ピースに腐食を確認した。当該吊ピースを修理。	
16	その他	大湊側ランドリー建屋において洗濯廃液系ろ過機(C)活性炭スラッジ出口流量調節弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	