

不適合情報

2017年8月28日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 6件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|--|----|
| 1 | 1号機 | 非常用ディーゼル発電機(A)潤滑油プライミングポンプ吐出温度計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。 | |
| 2 | 2号機 | 原子炉冷却材浄化系ポンプパージ水圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。 | |
| 3 | 2号機 | 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩装置(A)の逆洗すべきところ、誤って原子炉冷却材浄化系出口ストレーナ(A)の逆洗操作を行ったことを確認した。当該事象の原因を調査。 | |
| 4 | 5号機 | 非常用ガス処理系フィルタ装置(1B)スペースヒータNo. 2ファン用電動機の点検時、電源ケーブル用端子台の碍子部に損傷を確認した。当該端子台を修理。 | |
| 5 | 5号機 | 高電導度廃液系収集ポンプ(B)用低圧電源盤に地絡を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | |
| 6 | 5号機 | 所内用圧縮空気系圧縮機(A)駆動用ベルトにたわみを確認した。当該ベルトを点検・修理。 | |