

## 不適合情報

2018年1月26日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。  
 不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。  
<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

- 1. GⅠグレード 0件
- 2. GⅡグレード 0件
- 3. GⅢグレード 11件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	補助建屋排気フィルターユニット(A)入口風量調整用ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを点検・修理。	
2	1号機	碍洗変圧器防災ポンプ(B)(屋外)吸込配管フランジ部、弁フランジ部から微量の水の漏洩および吐出弁にシートバスを確認した。当該フランジ部および弁を点検・修理。	
3	2号機	タービン建屋(屋外)No. 6サブドレン(地下水汲み上げポンプ)の埋設配管から水の漏洩を確認した。当該配管を点検・修理。	
4	2号機	タービン建屋1階(管理区域)西側天井より雨水の滴下を確認した。拭き取り実施、受けパン設置済み。当該部を点検・修理。	
5	3号機	復水器連続洗浄装置制御盤室(屋外)扉の固定部品に損傷を確認した。当該部を点検・修理。	
6	6号機	タービン駆動給水ポンプ(B)シール水ストレーナ差圧計に動作不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
7	6号機	非放射性スチームドレン移送系収集タンクの防液堤ピット排出ポンプ出口圧力計に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
8	7号機	屋外仮設トイレの扉に損傷を確認した。当該扉を点検・修理。	
9	その他	固体廃棄物貯蔵庫の火災報知器に誤発報を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。 【2018年1月24日公表済み】 <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30012401p.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30012401p.pdf</a> <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30012402p.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2017/30012402p.pdf</a>	
10	その他	事務本館保健棟空調機の点検時、室外機の吐出圧力が低いことを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	
11	その他	当社社員が社外訓練資料を自主学習のためコピーし、自宅に持ち帰る際に強風に煽られ当該資料の一部を紛失したことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、紛失した資料には機微情報等は含まれていない。	