

## 不適合情報

2018年4月9日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-mp/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	主タービン第8、9軸受戻り油確認用扉の留め金具に損傷を確認した。当該金具を点検・修理。	
2	4号機	電解鉄イオン注入設備の原子炉補機冷却海水系注入2次逆止弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
3	4号機	電解鉄イオン注入設備の原子炉補機冷却海水系注入調節弁(B)にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
4	4号機	電解鉄イオン注入設備の原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系注入調節弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	4号機	電解鉄イオン注入設備の原子炉補機冷却海水系・タービン補機冷却海水系注入入口弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
6	5号機	大湊側補助ボイラー建屋非放射性ストームドレン移送系排水槽に設置の仮設ポンプ用ホースに損傷を確認した。当該ホースは交換済み。	